

Chromamètre CR-400/410



Présentation des successeurs des colorimètres CR-300 et CR-310, mondialement reconnus comme outils de référence dans de nombreuses industries.

CR-400 Zone de mesure ø8mm

CR-410

Zone de mesure ø50mm



Calculateur DP-400

CR-400

CR-410

Une sonde de mesure travaillant en autonome

Equipée d'un écran LCD, la sonde de mesure se détache du calculateur, ce qui vous permet d'effectuer les mesures directement avec la sonde seule. Vous pouvez la connecter directement à votre ordinateur PC. Pour cela, il vous suffit d'installer notre logiciel optionnel sur votre ordinateur qui fonctionnera alors comme le calculateur.

Des formules supplémentaires d'évaluation et d'indice écrites par vos soins

Le chromamètre de la série CR-400 est doté d'une fonction "Indice utilisateur" qui vous permet de configurer des formules d'évaluation et des formules de calcul des couleurs spécifiques. Cette fonction répond aux demandes de contrôle colorimétrique pour lesquelles des formules d'évaluation par industries ou spécifiques sont utilisées à la place du système colorimétrique polyvalent et des formules standards telles que L*a*b*.(L'écriture des formules est réalisée par le logiciel optionnel pour PC)

Une panoplie d'accessoires pour des matériaux divers et variés

Une large gamme d'accessoires est à votre disposition pour vous aider à mesurer différents types de matériaux, comme les poudres ou les liquides opaques.

Calculateur compact doté d'une imprimante rapide

Compact et léger, le calculateur fonctionne avec des piles. Il est aussi doté d'une imprimante rapide incorporée. Son poids et sa taille sont environ la moitié de ceux de la traditionnelle série DP-300. De plus, le calculateur pour la série CR-400 est facile à transporter grâce à sa bandoulière amovible. * Un adaptateur secteur est inclus comme accessoire standard.

Compatibilité totale des données avec les séries CR-300/310

Pour assurer la compatibilité des données, le chromamètre des séries CR-400/410 utilise le même système optique d'émission - réception lumineuse que le chromamètre des traditionnelles séries CR-300/310. De ce fait, acquérir un appareil de la série CR-400 vous garantit d'utiliser intégralement les données déjà existantes.

Indique une nouvelle caractéristique ou fonction, qui n'existait pas pour les chromamètres des séries CR-300/310.

Le libellé des boutons facilement compréhensible garantit et facilite les opérations de mesures et de réglages.

Une remarquable précision

Accord inter-instrument : CR-400 ΔE*ab inférieur à 0,6

CR-410 ΔE*ab inférieur à 0,8

Répétabilité : ΔE^* ab inférieur à 0,07

Fonction de calibrage utilisateur pour une plus grande précision

(La configuration des réglages se fait avec le calculateur ou via un ordinateur PC sur lequel est installé le logiciel optionnel.)

La tolérance de déviation de teintes peut être activée afin d'effectuer les opérations d'inspection ACCEPTE/REFUSE

(La configuration des réglages se fait avec le calculateur ou via un ordinateur PC sur lequel est installé le logiciel optionnel.)

- Une plus grande gamme de systèmes colorimétriques que les séries CR300/310.
- La sonde de mesure est capable de mémoriser jusqu'à 1 000 mesures d'échantillon lors de son utilisation en autonome. Lorsqu'elle est connectée au calculateur, ce sont jusqu'à 2 000 mesures qui peuvent être stockées.

(Connectée ou non au calculateur, la sonde de mesure peut stocker jusqu'à 100 références.)

- L'écran graphique permet de représenter visuellement les déviations de teintes.
 (Lorsque la sonde est reliée au calculateur)
- Le clavier alphanumérique de type téléphone cellulaire du calculateur offre la possibilité de nommer les couleurs de référence et les canaux de calibrage.

(Lorsque la sonde est reliée au calculateur)

- L'extrême lisibilité du large écran à cristaux liquides est assurée par un rétro-éclairage
- Les messages apparaissant sur l'écran LCD peuvent être affichés en six langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien ou Japonais)(La sélection se fait lorsque la sonde est reliée au calculateur)

Des piles rechargeables peuvent être utilisées pour réduire les frais de fonctionnement.

a mesure

es on de



d'échantillons de tous types peuvent être contrôlés.







Ensemble pour matériaux granuleux CR-A50


CR-A336 (pour CR-400) **CR-A33e** (pour CR-410) Cône de mesure

entrées suivant le besoin. Ceci vous permet de contrôler les teintes Les formules d'évaluations définies par l'utilisateur peuvent être avec des formules d'évaluation spécifiques.



stème

specif



Fonction indice utilisateur

Mesure de la maturité de tomates = a*/b*+0,3a*/L*

Note : La formule de mesure et le degré indiqué dans le schéma ci-dessus sont donnés uniquement à titre d'exemple pour illustrer la fonction indice utilisateur.



apparei

essaire


mpact et

Grâce à son écran LCD intégré, la sonde de mesure peut être utilisée pouvoir la transporter et de l'utiliser dans des espaces réduits. indépendamment du calculateur. Ceci présente l'avantage de



Le calculateur intègre une imprimante rapide pour une

Composition du système



Accessoires optionnels



Ensemble pour matériaux granuleux **CR-A50**

L'ensemble CR-A50 pour matériaux granuleux permet la mesure facile et répétable des poudres, pâtes, grains et autres granulés.



Cône de mesure

CR-A33f (pour CR-400) et CR-A33e (pour CR-410) Les cônes de mesure CR-A33f et CR-A33e possèdent une plaque de verre à leur extrémité. Ils sont utilisés pour mesurer les surfaces humides ou pour maintenir à plat les textiles, par exemple, pendant la mesure.



Support pivotant CR-A12 (pour CR-400) Le fait de fixer le support pivotant CR-A12 à la sonde de mesure du CR-400 garantit une plus grande stabilité et précision de mesure. Il inclut aussi le cône de mesure CR-A33c.

SpectraMagic™NX (en option)

Supporte Windows®2000/XP/Vista

SpectraMagic" NX vous permet d'effectuer un examen exhaustif de la couleur et une analyse des matériaux bruts d'entrée, dans le processus de production, ainsi que des biens et matériaux sortant d'usine et dont la couleur est cruciale dans pratiquement tous les domaines industriels. Grâce à SpectraMagic" NX, vous pourrez insérer des images numériques avec des données de mesurage. Les échantillons sont mesurés en fonction de 8 espaces chromatiques universellement acceptés. Sélectionnez jusqu'à 40 indices pour déterminer les propriétés d'apparence et de colorimétrie spécifiques, tels que la luminosité, la diffusion de la lumière, le jaunissement, l'opacité et la soliditié. Vous pourrez même configurer jusqu'à 8 équations de couleur personnalisées. Les rapports vont de l'évaluation d'Acceptation/Rejet aux graphiques de tendance, en passant par les histogrammes. SpectraMagic'NX est livré avec des modèles prédéfinis utilisant la technologie d'habillage. Vous avez également la possibilité de créer vos propres modèles. Pour les illustrations et les explications qui vous permettront de comprendre la technologie des couleurs et de leur mesurage, vous trouverez un lien vers le très célèbre didacticiel « Analyse des couleurs, parlons clair » de Konica Minolta.

Configuration requise

Vindows® 2000 Professional SP 4
Windows® 2000 Professional SP 2, Edition x64
Windows® Vista Business 32 bits (x86), 64 bits (x64)
Pentium® III 600 MHz ou plus puissant
128 MB de Mémoire (256 MB sont recommandés)
350 MB d'espace libre sur le disque dur
Carte graphique capable d'afficher 1024 x 781 16 bits de couleur Haufe Définition
Lecteur de CD-ROM (nécessaire pour l'installation)
Un port USB disponible (pour la clé de protection)
Un port série disponible (pour l'appareil)
Internet Explorer Version 5.01 ou ultérieure Disque Affichage



Spácifications


Espace chromatique	L*a*b*, L*C*h, Labee, LChee, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u'v', L*u*v*, Munsell, et leurs différences de couleur (sauf pour Munsell)
Indice	WI (CIE1982, ASTM E313-73, Hunter, Bergert The Standard, Stensby, Ganz), Tint (Ganz), Yi (Kim Thubes, Stensby, Ganz), Tint (Ganz), Yi (Kim Thubes, Stensby, Ganz), Tint (Ganz), Yi (Kim Thubes), WB (B ASTM E313-73, Intensité standard (ISO 105.A06), RxRyRz, Echelle de gris et dégorgement (ISO 105.A04 et A05)
Equation de différence de couleurs	ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔΕ00 (CIE DE2000), ΔΕ99 (DIN 99), ΔΕ (Hunter), CMC (I:c), FMC-2, NBS 100, NBS 200
Observateur	2 degrés
Illuminants	C, D65
Graphique	Valeur absolue L*a*b*, ΔL*a*b* (distribution des différences de couleur), valeur absolue Hunter Lab, Hunter ΔLab (distribution des différences de couleur), Carte de tendance

et équation de différences de couleur,

affichage de Pseudo Color

CR-S4w, logiciel utilitaire pour CR-400

- Vous pouvez contrôler l'appareil avec un ordinateur PC pour mesurer ou modifier les paramètres de mesure du chromamètre de la série CR-400.
- Les données mesurées peuvent être transférées directement dans un fichier Microsoft Excel® avec la fonction OLE. (Excel®97/2000/2002 est nécessaire pour utiliser la fonction de
- Les données d'étalonnage et des références peuvent être téléchargées ou modifiées.



Configuration requise

Processeur Mémoire Disque dur Résolution affichage

Système d'exploitation Windows® 98/2000/XP (L'Edition Windows® 98/2000/XP (L'Edition x64 n'est pas supportée)/Vista Pentium 166MHz ou supérieur 32 MB pour l'application 100 MB ou plus d'espace libre VGA (640 x 480) ou supérieur

Windows[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays
 Pentium[®] est une marque déposée de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
 Les spécification et les illustrations peuvent faire l'objet de changements sans avis préalable.

Sonde CR-400

seconde

3 secondes Environ 800 mesures

 $\Delta E^*ab \le 0.6$

Modèle Système

d'illumination/lecture Détecteurs

Plage de mesure

Source lumineuse

Temps de mesure

Autonomie des piles

Intervalle de mesure minimum

Zone de mesure/illumination Répétabilité

Accord inter-instruments

Espace colorimétrique / Données colorimétriques

Capacité mémoire Echantillons Capacité mémoire Références Canaux de calibrage *1

Alimentation électrique

Conditions d'utilisation

Dimensions Poids

Observateur

Affichage *1
Tolérances

Langage

Sonde de mesure de Chromamètre

: 0.01% à 160.00% (réflectance)

d/0 (illumination diffuse / lecture 0°)

(réflexion spéculaire incluse)

6 photocellules au silicium

Lampe à arc xénon pulsé

Sonde CR-410

ΔE*ab ≤ 0.8

(avec des piles utilisées dans les conditions d'essai de Konica Minolta) \emptyset 8mm / \emptyset 11 mm \emptyset 50 mm / \emptyset 53mm Ecart type $\Delta E^*ab \le 0.07$ (lorsque la plaque blanche d'étalonnage est

(moyenne pour 12 céramiques BCRA de couleurs série II) 2 degrés, très proche des courbes de l'observateur standard CIE 1931 : (χ̄zλ, ȳλ, z̄λ)

Bloc ou elliptique XYZ, Yxy, L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Munsell (uniquement illuminant C), CMC(l:c), CIE1994,

C), Indice utilisateur (jusqu'à 6 indices peuvent être enregistrés à partir d'un ordinateur.) Clavier: Anglais

20 canaux (ch00: réservé au blanc; ch01 à ch19: réservés à l'utilisateur Ecran à cristaux liquides matriciel rétro éclairé (9 lignes de 15 caractères +1 ligne pour affichage des icônes) RS232C normalisée (pour calculateur/PC)

4 piles AAA alcalines ou Ni-MH
Adaptateur secteur CA 120V 50-60Hz (pour Amérique du Nord)
CA 230V 50-60Hz (pour tous les pays)

102 (L) x 217 (H) x 63 (P) mm
Environ 550g
Environ 570g
Environ 570g

(avec 4 piles AAA mais sans le câble RS-232C)

0 à 40°C Humidité relative 85% ou moins (à 35°C) sans condensation

(Vitesse: 4800, 9600 ou 19200 bps; 9600 bps par défaut) 4 piles AAA alcalines ou Ni-MH

Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI-Tw (uniquement illuminant Ds), WI ASTM E313 (uniquement illuminant C), YI ASTM D1925 (uniquement illuminant C), YI ASTM E313 (uniquement illuminant C)

Afficheur: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Japonais 1000 (la sonde de mesure et le calculateur sauvegardent des données différentes.)

mesurée 30 fois à des intervalles de 10 secondes.)

C, Des Valeurs absolues, écarts, appréciation BON/REFUSE


d/0 (large illumination diffuse / lecture 0°)


(réflexion spéculaire incluse)

Dimensions


Sonde de mesure CR-400

Sonde de mesure CR-410





_ 32






Accessoires standards /

optionnels	8 6	000	3 4
Logiciel de données colorimétriques CM-S100w SpectraMagic™NX	.0	0	0
Logiciel utilitaire pour CR-400 CR-S4w	0	0	0
Plaque blanche de calibrage CR-A43			
Plaque blanche de calibrage CR-A44			
Capuchon de protection CR-A72	•		
Capuchon de protection CR-A104		•	
Câble RS-232C CR-A101 (sonde – calculateur)	0	0	
Câble RS-232C CR-A102 (pour ordinateur PC)	0	0	0
Adaptateur secteur			
Dragonne CR-A73		0	
Bandoulière SS-01			0
Valise CR-A103	0	0	0
Rouleau de papier (1 rouleau)			0
Rouleau de papier DP-A22 (5 rouleaux)			0
4 piles AA			
4 piles AAA			
Cône de mesure vitré CR-A33a/f	0		
Cône de mesure CR-A33c/d	0		
Ensemble pour matériaux granuleux CR-A33e		0	
Ensemble pour matériaux granuleux CR-A50	0	0	
Support pivotant CR-A12	0		
Céramiques de couleur	0		

Calculateur	DP-400



22	The same of the sa
_	

	-	-5	-	
Logiciel de données colorimétriques CM-\$100w SpectraMagic™NX	.0	0	0	
Logiciel utilitaire pour CR-400 CR-S4w	0	0	0	
Plaque blanche de calibrage CR-A43				
Plaque blanche de calibrage CR-A44		0		
Capuchon de protection CR-A72				
Capuchon de protection CR-A104				
Câble RS-232C CR-A101 (sonde – calculateur)	0	0		
Câble RS-232C CR-A102 (pour ordinateur PC)	0	0	0	
Adaptateur secteur				
Dragonne CR-A73		•		
Bandoulière SS-01			0	
Valise CR-A103	0	0	0	
Rouleau de papier (1 rouleau)			0	
Rouleau de papier DP-A22 (5 rouleaux)			0	
4 piles AA				
4 piles AAA		0		
Cône de mesure vitré CR-A33a/f	0			
Cône de mesure CR-A33c/d	0			
Ensemble pour matériaux granuleux CR-A33e		0		
Ensemble pour matériaux granuleux CR-A50	0	0		
Support pivotant CR-A12	0			
Céramiques de couleur	0			

Accessoires standards

Conditions de stockage	-20 à 40°C Humidité relative 85% ou moins (à 35°C) sans condensation
Autre	Activation ou désactivation du rétro éclairage (lorsqu'il est activé, l'écran s'éteint automatiquement après 30s d'inactivité de l'appareil)
*1 Indique quand if y a conn	exion avec le calculateur ou quand le calculateur ou les options ne sont pas utilisés

The state of the s			
Nom	Calculateur		
Modèle	DP-400		
Plage d'affichage	Y: 0.01% à 160.00% (réflectance)		
Temps de mesure *2	1 seconde		

Intervalle de mesure minimum *2 3 secondes Autonomie des piles Environ 800 mesures(avec des piles utilisées dans les conditions d'essai de Konica Minolta) Illuminant Valeurs absolues, écarts, appréciation BON/REFUSE, graphique colorimétrique Affichage Tolérances Bloc ou elliptique, uniquement pour l'affichage XYZ, Yxy, L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Munsell (uniquement illuminant C), CMC(I:c), CIE1994, Lab99, LCh99, Espace colorimétrique / CIE2000, CIE WI-Tw (uniquement illuminant Des), WI ASTM E313 (uniquement illuminant C), YI ASTM E313 (uniquement illuminant C), YI ASTM E313 (uniquement illuminant C), Données colorimétrique Indice utilisateur (jusqu'à 6 indices enregistrés dans la sonde de mesure)

Clavier: Anglais, Afficheur: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Japonais 2000 (divisibles en pages)

La suppression Faire / Défaire est possible en totalité ou pour chaque donnée Seulement pour les calculs Langage Capacité mémoire Echantillons Capacité mémoire Références

(100 références sont mémorisables dans la sonde) Canaux de calibrage*2 eulement pour les calculs (20 canaux sont mémorisables dans la sonde) 100 pages permettent de séparer les mesures d'échantillon Pages Ecran à cristaux liquides matriciel rétro éclairé (9 lignes de 16 caractères + 1 ligne pour affichage des icônes). Réglage du contraste Imprimante graphique thermique 384 points par ligne, imprime automatiquement ou non toutes les mesures obtenues Afficheur Imprimante Fonction statistique

Déviation maximum, minimum, moyenne et écart type Affichage de la date et de l'heure : année, mois, jour, heure et minutes Minuterie : 3 secondes à 99 minutes (certains modes de mesure demandent plus de 3 secondes) RS232C normalisée Interface

(Vitesse: fixée à 19200 bps lorsque connexion à un PC) 4 piles AA alcalines ou Ni-MH Alimentation électrique CA 120V 50-60Hz (pour Amérique du Nord) CA 230V 50-60Hz (pour tous les pays) Adaptateur secteur Dimensions 100 (L) x 73 (H) x 255 (P) mm

Environ 600g (sans pile ni papier)

Conditions d'utilisation 0 à 40°C Humidité relative 85% ou moins (à 35°C) sans condensation -20 à 40°C Humidité relative 85% ou moins (à 35°C) sans condensation
Fonction de calibrage utilisateur (calibrage multiple / calibrage manuel) °2. Moyenne automatique lors des mesures, Activation/désactivation Conditions de stockage Autre de l'impression automatique. Fonction d'importation des données mémorisées dans la sonde de mesure *2. Activation/désactivation de l'impression de tous les espaces colorimétriques. Activation/désactivation de la protection des données. Activation/désactivation du rétro

éclairage. Activation/désactivation du signal sonore. Mode piloté par PC. Fonction d'entrée de caractères (alphanumérique)

*2 indique qu'une partie ou toutes les fonctions ne sont pas disponibles quand la sonde de mesure n'est pas connectée au calculateu



Poids

Consignes de sécurité

Suivre absolument les consignes suivantes pour bien utiliser cet appareil :

l Lire absolument le manuel d'instructions avant d'utiliser l'apparei

l Toujours utiliser la tension spécifiée. Utiliser une autre tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

KONICA MINOLTA SENSING, INC. Konica Minolta Sensing Americas, Inc Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Osaka, Japan New Jersey, U.S.A. European Headquarter /BENELUX German Office French Office UK Office Italian Office Belgian Office Swiss Office Nordic Office Austrian Office Polish Office

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd. SE Sales Division SE Beijing Office SE Guangzhou Office

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd. KONICA MINOLTA SENSING, INC. Seoul Office

Phone: 888-473-2656(in USA), 201-236-4300(outside USA) Phone: 888-473-2656(in USA Nieuwegein, Netherland München, Germany Roissy CDG, France Milton Keynes, United Kingdom Milan, Italy Zaventem, Belgium Dietikon, Switzerland Västra Frölunda, Sweden Wien, Austria Wroclaw, Poland Shanghai, China Beijing, China Guangzhou, China Singapore Seoul, Korea

Phone: +31(0)30 248-1193 Phone: +49(0)89 4357 156 0 Phone: +33(0)1 493-82519 Phone: +44(0)1908 540-622 Phone: +439 D2 39011.425 Phone: +39 D2 39011.425 Phone: +32 (0)2 7170 933 Phone: +41(0)43 322-9800 Phone: +46(0)31 7099464 Phone: +43(0)1 87882-430 Phone: +48(0)71 33050-01 Phone: +86-021-5489 0202 Phone: +86-010-8522 1551 Phone: +86-020-3826 4220 Phone: +65 6563-5533

Fax: 201-785-2482 Fax: +31(0)30 248-1280 Fax: +49(0)89 4357 156 99 Fax: +49(0)89 4357 156 99 Fax: +33(0)1 493-84771 Fax: +44(0)1908 540-629 Fax: +39 02 39011.223 Fax: +32 (0)2 7170 977 Fax: +41(0)43 322-9809 Fax: +46(0)31 474945 Fax: +48(0)71 734 52 10 Fax: +86-021-5489 0005 Fax: +86-010-8522 1241 Fax: +86-020-3826 4223 Fax: +65 6560-9721 Phone: +82(0)2-523-9726

Fax: +82(0)2-523-9729 www.konicaminolta.eu